


# GJS-III-6007型 光缆接头盒安装规范书

版本:V1.0



## 一、适用范围:

此安装规范书适用本公司生产的标准产品——GJS-III-6007 型哈呋式(胶带密封光缆)接头盒,是为了正确安装而制定的。

GJS-III-6007 型哈呋式(胶带密封光缆)接头盒可架空、地埋、挂壁和管道人井内挂壁使用. 适用环境温度范围是-40 $\mathbb{C}\sim$ +65 $\mathbb{C}$ 。

# 二、基本结构及配置

### 2.1 产品规格及容量:

接头盒壳体尺寸(长×宽×高)	400mm×185mm×90mm
重量(不含大纸箱重量)	1900 克—2100 克
光缆进出数量	单侧3条(共6条)
可安装光缆直径	Φ8mm~Φ16 mm
光纤芯数	東状 6-96 芯、带状 144 芯内

#### 2.2 主要部件:

序号	名 称	数量	用途	备注
1	外壳	1套	光缆接头的整体防护	内径: 285 mm×110mm
2	插板	2 副	固定外壳	规格:175mm×56mm×30mm
3	光纤收容 盘	東状最多4张盘 带状最多4张盘	固定光纤接头保护热缩管及 收容光纤	東状可配 6 芯、8 芯、12 芯、16 芯、24 芯盘; 帯状可配 3 根
4	基座	1套	固定光缆、加强芯和光纤收 容盘	
5	密封构件	1套	盒体 (外壳) 之间的密封	
6	端面堵头	6个	不安装光缆的孔内使用	
7	接地引出 装置	1套	将盒内光缆中的金属构件引 出接地	按用户需要配置

### 2.3 主要配件及专用工具:

序号	名称	数 量	用 途	备 注
1	光纤接头保护热 缩管		光纤芯线熔接点保护	按容量配置
2	尼龙扎带		固定带护套光纤	按容量配置
3	绝缘胶带	1 卷	增大光缆直径便于固定	
4	密封胶带	1卷	增大光缆直径与密封构件 孔配套	按规格配置
5	挂钩	1 套	用于架空	
6	接地线	1 根	接地装置之间的连通	用户需要时连通
7	砂布	1张	打磨光缆	

8	号码纸	1 张	光纤标记	
9	专用扳手	2 把	用于安装外壳螺钉、拧紧加	
	支出1次十	نالا ک	强芯螺帽	
10	±= □ 4#	1 70	用密封胶带增大光缆直径	选用相对应的标尺纸测定
10	10   标尺纸   1 张	1 5広	时测定周长	是/用作列型的例外/(纵侧是
11	干燥剂	1包	密封前装入盒内,净化空气	
12	光纤保护塑管	用户自定	与光纤收容盘固定,起到缓	按用户需要配置
12	元纤体扩整管	用厂日疋	冲作用	按用厂而安能且

# 三、施工安装必备器具

# 3.1 辅助材料(自备)

材料名称	用 途
透明胶带	标记、临时固定
酒精	清洁
纱布	清洁

# 3.2 专用工具(自备)

工具名称	用途
光缆切割器	光缆切断
光缆开剥器	开剥光缆护套
组合工具	组装接头盒

# 3.3 通用工具(自备)


工具名称	用途及规格
卷尺	测量光缆
管子割刀	光缆径向切开
电工刀	光缆外皮剥除
钢丝钳	加强芯剪断
螺丝刀	十字、一字
剪刀	
防水罩布	防水、防尘
金属扳手	紧固加强芯螺帽

# 3.4 接续及测试仪(器)表(自备)

仪器/仪表名称	用途
熔接机	光纤接续
OTDR	接续测试
临时接续工具	临时测试


注: 以上安装、接续、测试仪器/仪表均由施工单位自备。

### 四、安装流程




# 五、光缆接头盒施工步骤:


组装步骤	作业内容	
	1. 清理现场,确定接头盒安装位置,布置好需安装的光缆。	
	2.清点接头盒包装内附件。	天气状况不
= 4 WH AZ der	3.打开光缆接头盒:	好时,应支起
5.1 准备打	①先用专用扳手将接头盒插板固定螺钉卸下,用专用扳手的一端在插板	帐篷,应防
开接头盒   	上端把插板敲出。	尘、防水。
	②用专用扳手拧松接头盒外壳上螺钉,无需卸下定螺钉,即可将接头盒	
	打开。    参见图(1)	



组装步骤	作 业 内 容	注 意 事 项
	①. 60mm 长度的光缆: 用于密封构件到光缆固定压板。	
5.2 确定光	②. 1950 mm 长度的光缆: 开剥后用于盘绕和熔接。	1.应留足需接续光缆长度
3.2 调 足 几   缆在盒内固	③. 350 mm 长度的带护套光纤: 用于光缆固定处到光纤	2.认真确定开剥长度
	收容盘固定处。	3.如有其它需要,用户可自
度	④. 1600 mm 长度的光纤: 剥去光纤护套后与其它光纤	定光 缆开剥长度
<b>及</b>	熔接,然后一起盘绕在光纤收容盘内。	
	参见图(2)	



组装步骤	作业内容	注 意 事 项
5.3 开剥光	按临时定位标记开剥,用割管器和纵向开剥器剥去光	开剥时应不损坏光纤,有困难
缆、光纤护	缆外护套,尺寸参见图(2)。也可根据实际情况开剥。	时可分段剥除。
套	参见图 (3)	



组装步骤	作 业 内 容	注意事项
5.4 分出缆	1.在缆芯的护层上缠两层绝缘胶带作保护,同时除去光纤单元中填充物	1.光缆用密
	分离缆芯,然后擦净,将光纤绕成直径为 100mm 左右的纤环,用胶带	封胶带增大
芯并做好光	临时固定在光缆上。	光缆直径部
缆固定前准	2.本接头盒配有6个光缆进出孔,用户根据实际需要安装的光缆数量、	位,应用砂
<del>备</del> 	直径,确定孔位,并取出相应数量的堵头。	布打磨,再

#### 3.本接头盒适用光缆的孔径

A 孔适用于最大光缆直径为Φ16mm

B 孔适用于最大光缆直径为φ13mm


- 4.在光缆固定端应根据实际安装的光缆选用相应光缆进出孔,当光缆直 径小于进出孔时应在光缆进出部位用密封胶带适当增大光缆外径,并 用相对应的标尺纸(标有 A 孔、B 孔的标尺纸)测定光缆周长。
- 5.留 35mm 加强芯,剪去多余的加强芯。

参见图(4)


用酒精洗净 粉尘。

2.用专用钢 丝钳剪断加 强芯,以防 损坏其它钳

具。



组装步骤	作 业 内 容	注意事项
5.5 固定加 强芯、固定 光缆	1.根据以上选用的光缆进出孔,卸下堵头、光缆压板、加强芯固定螺帽。	
	检查开剥好的光缆是否与光缆接头盒固定部位匹配,如不匹配应及时调	
	整,不然会影响安装质量。	
	2.将光缆固定压板拧紧,如光缆直径小,可用绝缘胶带适当增大。	
	3.用塑料专用扳手拧紧螺帽,再用金属扳手紧固螺帽(金属扳手自备)。	
	参见图(5)。	




组装步骤	作业内容	注意事项	
5.6 光纤接续	参照熔接机使用说明。	熔接前应理顺光纤走向, 注意局部弯曲和扭转。	
5.7 安装光纤	光纤熔接好后,收容光纤时,第一圈一般盘绕在光纤收		

接头保护热缩 管及收容光纤


容盘的最外侧,把其它光纤盘绕成直径不小于 80mm 的圈,与光纤接头保护热缩管一起放入光纤收容盘(先把光纤接头保护热缩管固定到槽内,然后把已放入的光纤圈直径扩大到适当位置即可)。

注意局部弯曲和扭转。


参见图(6)




组装步骤	作业内容	注意事项
5.8 检查密封 构件及工艺要 求	1.光纤收容盘安装应整齐,走纤弯曲半径应符合要求。	
	2.内部紧固件应拧紧。	
	3.未使用的光缆进出孔应用原配的堵头堵紧。	
	4.密封胶带用量应合理。	
	5.密封构件应平整,如有缺损,用少量密封胶带垫平。	
	6.加密封构件盖。 参见图(7)	



组装步骤	作 业 内 容	注意事项
5.9 外壳安装	1.将光缆接头盒盖与底对准盖好。 2.插入接头盒定位螺钉,用专用扳手将螺钉拧紧。 3.将左右两副插板插入,并用专用扳手的另一端敲紧。(这时应注意每边插板中有一块中心有螺帽,另一块无螺纹孔),用专用扳手将插板螺钉适当拧紧即可防止松脱。 4.用户需要架空安装,一侧插入挂钩,拧紧固定螺钉,同时拧紧另一侧固定螺钉。如不架空使用,应拧紧 4 个角上的固定螺钉。参见图(8)	清扫外壳, 上螺钉时请 按 次 序 拧 紧。



组装步骤	作 业 内 容	注意事项	
	应在预定位置固定光缆接头盒,螺钉紧固顺序按如图9所示。	每只螺钉紧固到	
5.10 固定	清理现场。	适当位置,防止产	
接头盒	注: 五分钟后再紧固一次螺钉。	品局部变形。	
	参见图(9)		



# GJS-III-6007 型光缆接头盒配件清单

名称	单 位	数量	备	注
光纤接头保护热缩管	支	根据容量配置		
尼龙扎带	支	根据容量配置		
号码纸	张	根据容量配置		
专用扳手	把	3		
干燥剂	包	2		
接地线	根	1		
挂钩	套	1		
光纤保护塑管	米	1.5		
标尺纸	张	1		
绝缘胶带	卷	1		
密封胶带	卷	1		
纱布	张	1		
安装规范书	本	2		
合格证	张	1		